






Um Daten in den Auftrag zu übernehmen Bitte im Hauptmenü unter Spezial oder über den Übernahme Button den Punkt „Importieren“ auswählen.

Es erscheint darauf ein Dialog wo Sie die Datei zum importieren auswählen können.



Der Impressionist exportiert die Dateien als OUT-Dateien. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf "Öffnen"

Es erscheint dann ein Auswahlfenster wo Sie entscheiden können welche Daten in den Auftrag übernommen werden sollen.

The screenshot shows the 'WOpticus - Import - Zentriersysteme' window. It has a title bar with a close button. The main content area is divided into several sections:

- Datenübernahme**:
  - Daten vom System : ImpressionIST
  - Für den Kunden : Hilbers Heinz
- Refraktionswerte übernehmen** (checked):
 

|   | ± SPH  | ± CYL  | A*  | Pris | Bas | Add  | Glasbezeichnung |      |
|---|--------|--------|-----|------|-----|------|-----------------|------|
| R | - 3,25 | - 0,50 | 103 |      |     | 0,00 | Perfalit 1.6    | 6767 |
| L | + 0,75 | - 5,00 | 89  |      |     | 0,00 | Perfalit 1.6    | 6666 |
- Gläser übernehmen** (checked):
 

| R | 21,8 | 17,8 |
|---|------|------|
| L | 20,9 | 15,1 |
- Zentrierwerte übernehmen** (checked):
 

|   | PVW  | FSW | HBox | VBox | Pd   | Nth | X    | Y    | HSA  | ERCD |      |
|---|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| R | 18,6 | 0,3 | 26,7 | 52,3 | 31,4 |     | 21,8 | 17,8 | 8,2  | 0,0  | AzG  |
| L | 14,8 | 0,3 | 26,7 | 52,3 | 31,2 |     | 20,9 | 15,1 | 11,0 | 0,0  | 19,5 |
- Formdaten übernehmen** (checked):
  - Silhouette: A diagram showing two eye silhouettes labeled R and L.
  - Warning: ACHTUNG !!! Falscher Kunde !
  - Buttons: Übernahme, Abbruch